

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам**

(наименование ОНД и ПР)

г. Сокол
(место составления акта)

«15» июня 2022 г., 12 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 116/1

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области подполковника внутренней службы Рослякова И.В. № 116 от 27.05.2022 г., в период с «03» июня 2022 г., 09 час. 30 мин., по «15» июня 2022 г., 10 час. 30 мин., проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Полуяктовым Владимиром Викторовичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам (заместителем главного государственного инспектора Сокольского и Усть-Кубинского районов по пожарному надзору).

2) Карповой Александрой Владимировной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам (государственным инспектором Сокольского и Усть-Кубинского районов по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: объекта защиты – здания Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Володарского, д. 2В

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с: заместителем директора по общим вопросам Баскова Андрея Николаевича

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
----------	--	---	---	--------------------------------

1	На объекте защиты 1 этаж (кабинет за сценой) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
2	На объекте защиты 1 этаж (бкхгалтерия) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
3	На объекте защиты 1 этаж (кабинет смежный с кабинетом психолога) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
4	На объекте защиты 1 этаж (кабинет смежный с кабинетом завхоза) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	

		безопасности».		
5	На объекте защиты 1 этаж медицинский блок (палата) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
6	На объекте защиты 1 этаж спортивный зал не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
7	На объекте защиты 1 этаж инвентарная не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
8	На объекте защиты 2 этаж учебно-кон. пункт не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	15.06.2023	

		Требования пожарной безопасности».		
9	На объекте защиты 2 этаж группа: (кухня) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
10	На объекте защиты 2 этаж группа №19: (кухня) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
11	На объекте защиты 2 этаж группа №19: (спальня) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
12	На объекте защиты 2 этаж группа №1 «Гномики»: (спальня) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления	15.06.2023	

	09.06.2022 г.)	эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».		
13	На объекте защиты 2 этаж группа №1 «Гномики»: (кухня) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
14	На объекте защиты 2 этаж группа №2 «Почемучки»: (спальня) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
15	На объекте защиты 2 этаж группа №2 «Почемучки»: (спальня) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
16	На объекте защиты 2 этаж архив не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система	15.06.2023	

	09.06.2022 г.)	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».		
17	На объекте защиты 2 этаж группа №6 (спальня) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
18	На объекте защиты 2 этаж группа №6 (спальня) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
19	На объекте защиты 2 этаж группа №6 (кухня) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
20	На объекте защиты 2 этаж группа №7 «Ручеек» (кухня) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы	15.06.2023	

	инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».		
21	На объекте защиты 2 этаж группа №7 «Ручеек» (спальня) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
22	На объекте защиты 2 этаж группа №7 «Ручеек» (спальня) не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а именно, уровень звука оповещения не соответствует нормативным показателям (протокол инструментального обследования №255 от 09.06.2022 г.)	пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; статьи 4, 6, 51, 52, 54, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	15.06.2023	
23	Не обеспечено наличие на дежурном посту инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Нарушены требования пункта 56 ППП в РФ от 16.09.2020 № 1479	15.06.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Сокольскому
и Усть-Кубинскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России
по Вологодской области
Полуяктов В.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное)
мероприятие)

«15» 06 2022 г.



Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Сокольскому
и Усть-Кубинскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России
по Вологодской области
Карпова А.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное)
мероприятие)

«15» 06 2022 г.



Предписание для исполнения получил (а):

[Handwritten Signature]
(подпись)

«15» 06 2022 г.

Директор Зерков Е.А.
(должность, фамилия, инициалы)

